

ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры

ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района

(здание, расположенное по адресу: 199397,
Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5 лит.А)

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района


_____ М.В.Терновская

«28»  2017 года



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района (здание, расположенное по адресу: 199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А)
- 1.2. Адрес объекта: 199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4 этажа 6 025,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 24 682 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального: -.

сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит.А.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация, адрес: Комитет по образованию (190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8, лит. А); Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга (199178, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55, лит. А)

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование)
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: вместимость - 800 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшая станция метро Приморская

Автобусы № 7, 41, 42, 47, 151, 152, , троллейбусы № 9, 11 до остановки ул. Капитанская.

Автобусы № 7, 47, 151, 152 до остановки магазин Строитель

Автобусы № 1, 6, 41, 42, троллейбус № 10, трамвай № 6, 40 до остановки универсам Гаванский.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

От ст. м. Приморская 1000 м

От остановки ул. Капитанская 350 м

От остановки магазин Строитель 500 м

От остановки универсам Гаванский 700 м

3.2.2 время движения (пешком)

От ст. м. Приморская 15 мин

От остановки ул. Капитанская 5 мин

От остановки магазин Строитель 7 мин

От остановки универсам Гаванский 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

 <*> Указывается один из вариантов: "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О), ДП-И (С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (Г, У), ВНД (К), ДУ (О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У), ДУ (О, С), ДЧ-И (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата; частично доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития, нарушениями слуха; недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для решения вопросов доступности в первую очередь необходима установка систем информации на всех структурно-функциональных зонах в том числе с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Необходимы дополнительные визуальные средства информации о путях эвакуации, действиях в экстренных ситуациях, тактильные таблички с указанием назначения помещений (в том числе шрифтом Брайля). Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо установить пандус / подъемную платформу на высоту входной площадки, обеспечить наличие кнопки вызова персонала внизу лестницы / пандуса. Для обеспечения безопасности передвижения всех групп инвалидов произвести ремонт крылец (в том числе ремонт лестницы, ремонт площадок перед

эвакуационными выходами), установка противоскользящих покрытий. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо наличие тактильных полос движения. Установить подъемник (лифт) для перемещения между всеми этажами здания. С целью обеспечения безопасности путей движения (лестниц) необходима установка поручней на всех наружных и внутренних лестницах, и в коридорах в соответствии с нормами СНИП. На ступенях наружных лестниц установить противоскользящее покрытие, на лестничных маршах, входной зоне. Снизить высоту порогов до нормативных значений. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. В душевых комнатах требуется установка поручней, противоскользящих покрытий. Также, необходима организация и визуальное обозначение парковочных мест для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать парковочные места для инвалидов. Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	На краях ступеней наружных лестниц установить противоскользящее покрытие, на лестничных маршах, входной зоне. Обеспечить контрастное и тактильное обозначение пространства перед входом, нижней и верхней ступеней лестничного марша. Установка подъемной платформы / пандуса с поручнями, непрерывными с двух сторон. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Установить кнопку вызова персонала, доступную для ММГН. Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Снабдить лестницы и коридоры пристенными поручнями. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Установить тактильные и контрастные полосы. Смонтировать подъемник/лифт. Привести высоту порогов к нормативным значениям. Снабдить 2, 3 и 4 этажи эвакуационными трапами. Обеспечить контрастное выделение верхней и нижней ступеней внутренних лестниц. Устройство пологого спуска с крыльца эвакуационных выходов. Текущий, капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организовать доступ инвалидам на 2, 3 и 4 этажи, установив подъемник / лифт. Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать душевые комнаты и кабины поручнями, снабдить вспомогательными средствами (напр. стульями). Установить противоскользкие покрытия. Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить контрастное обозначение пространства перед входом, нижней и верхней ступеней лестничных маршей. Снабдить визуальными средствами информации о назначении помещений, путях эвакуации. Обозначить пространство пиктограммами. Установить тактильные полосы, тактильные таблички с указанием назначения помещений (в том числе шрифтом Брайля), тактильно-звуковые мнемосхемы. Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущего и капитального ремонтов, обеспечение ТСП с целью увеличения доступности объекта.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ согласно адресной программе в рамках исполнения по мере поступлений финансирования (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект будет доступен при выполнении всех рекомендаций

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Акт № 949 от 18.03.2019 г. от Гос. КСДС "МРОО, АВМТ"

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте)
2. Акта обследования объекта

Приложения:

1. Акт обследования объекта
С приложением
- фотографий объекта
- ситуационного плана, поэтажных планов

Руководитель рабочей группы:

Директор ООО «РУНА» Н.В.Зернова



Члены рабочей группы:

Гид проекта В.В.Бычков [Signature]

Специалист по разработке проектов О.В.Волкова [Signature]

Специалист по разработке проектов В.П.Звонарева [Signature]

представители организации ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района, расположенной на объекте:

Директор М.В.Терновская [Signature]

Заместитель директора по АХР С.Ю.Яковлева [Signature]

Заместитель директора по УВР О.Н.Мубинова [Signature]



представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ГРО «Вои» Запашикова И.В.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ средняя школа № 16
Василеостровского района

М.В.Терновская

"07" декабря 2017 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района (здание, расположенное по адресу: 199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А)
- 1.2. Адрес объекта: 199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 4 этажа 6 025,3 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 24 682 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1978 год, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2018, капитального: -. сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование), адрес: Комитет по образованию (190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8, лит. А); Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга (199178, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55, лит. А)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование)
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: вместимость - 800 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Ближайшая станция метро Приморская
Автобусы № 7, 41, 42, 47, 151, 152, , троллейбусы № 9, 11 до остановки ул. Капитанская.
Автобусы № 7, 47, 151, 152 до остановки магазин Строитель
Автобусы № 1, 6, 41, 42, троллейбус № 10, трамвай № 6, 40 до остановки универсам Гаванский.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта
От ст. м. Приморская 1000 м
От остановки ул. Капитанская 350 м
От остановки магазин Строитель 500 м

От остановки универсам Гаванский 700 м

3.2.2. время движения (пешком)

От ст. м. Приморская 15 мин

От остановки ул. Капитанская 5 мин

От остановки магазин Строитель 7 мин

От остановки универсам Гаванский 10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

 директор М.В.Терновская, т. (812) 498-81-66

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

Санкт-Петербург

"15" декабря 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района (здание, расположенное по адресу: 199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А)
- 1.2. Адрес объекта: 199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4 этажа 6 025,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 24 682 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2018, капитального: -.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование)
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: вместимость - 800 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Ближайшая станция метро Приморская
Автобусы № 7, 41, 42, 47, 151, 152, , троллейбусы № 9, 11 до остановки ул. Капитанская.
Автобусы № 7, 47, 151, 152 до остановки магазин Строитель
Автобусы № 1, 6, 41, 42, троллейбус № 10, трамвай № 6, 40 до остановки универсам Гаванский.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
От ст. м. Приморская 1000 м
От остановки ул. Капитанская 350 м
От остановки магазин Строитель 500 м
От остановки универсам Гаванский 700 м
- 3.2.2 время движения (пешком)
От ст. м. Приморская 15 мин
От остановки ул. Капитанская 5 мин
От остановки магазин Строитель 7 мин
От остановки универсам Гаванский 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки: да
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: да
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О), ДП-И (С, Г, У)	1.1, 1.2	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)	2.1, 2.3 2.4, 2.5	1, 7-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (Г, У), ВНД (К), ДУ (О, С)	3.1, 3.2 3.5, 3.6	12-15, 21-29, 33, 38-39, 41, 52-53, 60-61, 69-70
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У), ДУ (О, С), ДЧ-И (К)	4.1, 4.2 4.3	14-20 49-54 65-68
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (К, О, С, Г, У)	5.1, 5.2	22, 55-64
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)	6.1, 6.2	9-10, 14, 21, 24 30-33, 37-39 41-42, 44, 47 60, 69
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У)	-	5-6

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата; частично доступным для инвалидов с нарушениями умственного развития, нарушениями слуха; недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для решения вопросов доступности в первую очередь необходима установка систем информации на всех структурно-функциональных зонах в том числе с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Необходимы дополнительные визуальные средства информации о путях эвакуации, действиях в экстренных ситуациях, тактильные таблички с указанием назначения помещений (в том числе шрифтом Брайля). Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо установить пандус / подъемную платформу на высоту входной площадки, обеспечить наличие кнопки вызова персонала внизу лестницы / пандуса. Для обеспечения безопасности передвижения всех групп инвалидов произвести ремонт крылец (в том числе ремонт лестницы, ремонт площадок перед эвакуационными выходами), установка противоскользящих покрытий. Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо наличие тактильных полос движения. Установить подъемник (лифт) для перемещения между всеми этажами здания. С целью обеспечения безопасности путей движения (лестниц) необходима установка поручней на всех наружных и внутренних лестницах, и в коридорах в соответствии с нормами СНиП. На ступенях наружных лестниц установить противоскользящее покрытие, на лестничных маршах, входной зоне. Снизить высоту порогов до нормативных значений. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. В душевых комнатах требуется установка поручней, противоскользящих покрытий. Также, необходима организация и визуальное обозначение парковочных мест для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать парковочные места для инвалидов. Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	На краях ступеней наружных лестниц установить противоскользящее покрытие, на лестничных маршах, входной зоне. Обеспечить контрастное и тактильное обозначение пространства перед входом, нижней и верхней ступеней лестничного марша. Установка подъемной платформы / пандуса с поручнями, непрерывными с двух сторон. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Установить кнопку вызова персонала, доступную для ММГН. Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Снабдить лестницы и коридоры пристенными поручнями. Установить на двери доводчики с задержкой закрывания. Установить тактильные и контрастные полосы. Смонтировать подъемник/лифт. Привести высоту порогов к нормативным значениям. Снабдить 2, 3 и 4 этажи эвакуационными трапами. Обеспечить контрастное выделение верхней и нижней ступеней внутренних лестниц. Устройство пологого спуска с крыльца эвакуационных выходов. Текущий, капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организовать доступ инвалидам на 2, 3 и 4 этажи, установив подъемник / лифт. Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать душевые комнаты и кабины поручнями, снабдить вспомогательными средствами (напр. стульями). Установить противоскользкие покрытия. Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить контрастное обозначение пространства перед входом, нижней и верхней ступеней лестничных маршей. Снабдить визуальными средствами информации о назначении помещений, путях эвакуации. Обозначить пространство пиктограммами. Установить тактильные полосы, тактильные таблички с указанием назначения помещений (в том числе шрифтом Брайля), тактильно-звуковые мнемосхемы. Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Проведение ремонтных работ в рамках текущего и капитального ремонтов, обеспечение ТСП с целью увеличения доступности объекта.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет доступен при выполнении всех рекомендаций
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

- | | |
|------------------------------------|----------|
| Результаты фотофиксации на объекте | на 35 л. |
| Поэтажные планы | на 5 л. |
| План земельного участка | на 1 л. |

Руководитель рабочей группы Директор ООО «РУНА» Н.В.Зернова

Члены рабочей группы: Гид проекта В.В.Бычков

Специалист по разработке проектов О.В.Волкова

Специалист по разработке проектов В.П.Звонарева



представители организации ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района, расположенной на объекте:

Директор М.В.Терновская

Заместитель директора по АХР С.Ю.Яковлева

Заместитель директора по УВР О.Н.Мубинова



Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.

(протокол N _____)

Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района
199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1.1	5,6				
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	1.2	1-5				
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствие парковки, парковочных мест для инвалидов	К, О	Устройство парковочных мест для инвалидов, их визуальное обозначение	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О) ДП-И (С, Г, У)	1.1 1.2	1-6	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района
199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	2.1	1, 7-8	Отсутствие противоскользящих покрытий на ступенях. Кнопка вызова персонала находится наверху лестницы у двери	К, О, С, Г, У	Установка противоскользящих покрытий на ступенях. Установка поручней в соответствии с нормами СНиП. Установка кнопки вызова персонала внизу лестницы	
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствие пандуса с поручнями или подъемной платформы	О, К	Устройство пандуса с нескользящим покрытием, с двухуровневыми поручнями или подъемной платформы	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	2.3	1, 7-8, 11	Отсутствие противоскользящих покрытий	К, О, С, Г, У	Установка противоскользящих покрытий соответствующих нормам СНиП	
2.4	Дверь (входная)	Есть	2.4	1, 9-11	Отсутствие доводчиков с задержкой закрывания	К, О	Установка доводчиков с задержкой закрывания	
2.5	Тамбур	Есть	2.5	11				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С) ДП-И (Г, У)	2.1, 2.3, 2.4, 2.5	1 7-11	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района
199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	3.1	12-13 21-24	Отсутствие поручней, тактильных полос	О, С	Установить поручни вдоль стен, тактильные полосы	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	3.2	25-29	Отсутствие поручней вдоль стен. Отсутствие визуальных средств информации	О, С	Установить контрастные полосы перед лестничными маршами. Снабдить пристенными поручнями.	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	Отсутствие лифта/подъемника	К, О, С	Смонтировать лифт/подъемник для перемещения между 1-2-3-4 этажами	
3.5	Дверь	Есть	3.5	14-15, 25, 29, 33, 38, 39, 41, 52, 53, 60, 61, 69, 70	Отсутствие доводчиков с задержкой закрывания, наличие высоких порогов	К, О, С	Установить доводчики с задержкой закрывания, демонтировать высокие пороги	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	3.6	25-48	Частичное отсутствие поручней вдоль эвакуационной лестницы. Отсутствие систем эвакуации К, О, С со 2, 3 и 4 этажа. Наличие высоких порогов на крыльце эвакуационных выходов	К, О, С, Г, У	Снабдить эвакуационную лестницу пристенными поручнями. Установить наружные эвакуационные трапы. Устройство пологого спуска с крыльца эвакуационных выходов	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (Г, У) ВНД (К), ДУ (О, С)	3.1, 3.2 3.5, 3.6	12-15, 21-29, 33 38-39, 41, 52-53 60-61, 69-70	Ремонт капитальный, текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района
199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	14-20 69-70	Частичная доступность	К, О, С	Установка подъемника / лифта	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	49-54 65-67	Частичная доступность	К, О, С	Установка подъемника / лифта	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	да	4.3	13,68				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-И (Г, У), ДУ (О, С) ДЧ-И (К)	4.1 4.2 4.3	14-20 49-54 65-68	Ремонт капитальный

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
места приложения труда		-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения		-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района
199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	55, 57 59-64				
5.2	Душевая/ванная комната	есть	5.2	56, 58	Отсутствие поручней, стульев. Отсутствие противоскользящих покрытий	К, О, С, Г, У	Установка поручней, стульев для душевых. Установка противоскользящих покрытий	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.3	22				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ (К, О, С, Г, У)	5.1 5.2	22 55-64	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района
199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 5, лит. А

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Да	6.1	9,10 14,21 24 30-33 37-39 41-42 44,47 60,69	Частичное отсутствие визуальных средств информации	К, О, Г, У	Установка визуальных средств информации, контрастного обозначения пространства перед входом, лестницами, установка пиктограмм	
6.2	Акустические средства	Да	6.2	10,21 24	Частичное отсутствие акустических средств информации	С	Установка тактильно-звуковых мнемосхем	
6.3	Тактильные средства	Нет	-		Отсутствие тактильных средств информации	С	Установка тактильных полос, пиктограмм, планов эвакуации, тактильно-звуковых мнемосхем, информационных табличек шрифтом Брайля	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С)	6.1 6.2	9-10,14,21,24 30-33,37-39 41-42,44,47 60, 69	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____